



(㉔) 에코프렌즈

포리초 장애인승강기 중축 및
환경개선공사 중 석면해체공사



석면농도측정 결과보고서

석면해체 · 제거작업 신고번호		안 산-20170165
신고현장	현장명(공사명 · 작업명)	전화번호
	포리초 장애인승강기 중축 및 환경개선공사 중 석면해체공사	010-6277-1792
	소재지	
	경기도 시흥시 신현로202번길 31 포리초등학교	
신 고 인	석면해체 · 제거업자명(상호)	고용노동부 등록번호
	(주)고려기초연구소	713

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2017 년 월 일

신고인(석면해체 · 제거업자) (주)고려기초연구소 (서명 또는 인)

중부지방고용노동청안산지청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)		
	포리초 장애인승강기 중축 및 환경개선공사 중 석면해체공사		
	현장 소재지		
	경기도 시흥시 신현로202번길 31 포리초등학교		
	석면해체·제거작업 신고번호	업자명(상호)	
	안 산-20170165	(주)고려기초연구소	
	전화번호	대표자	
	02-2115-8222	윤성진	

2. 측정기간 2017 년 7 월 30 일 ~ 31 일, 8 월 1 일 (3일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
김 재 필	산업위생관리기사	제 07202071578 K 호	석면 측정
박 지 홍	산업위생관리기사	제 12201240416 C호	석면 분석

4. 측정결과

측 정 위 치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
---------	---------	-----------	-----------	------

붙임 1. 측정결과표 참고

5. 측정 위치도(측정 장소)

붙임 2. 측정 위치도(측정 장소) 참고

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2017 년 8 월 2 일

주식회사 에코프렌즈
Eco Friends. Environment Laboratory CO., Ltd



석면해체·제거업자 (주)고려기초연구소 귀하

(주)에코프렌즈

결과표 일련번호	Air-2017-166	측 정 일	2017년 7월 30일
분 석 사(Analyst)	박 지 흥	분 석 일	2017년 7월 30일

Information	
의뢰자	(주)고려기초연구소
주 소	경기도 시흥시 신현로202번길 31 포리초등학교
현장명(공사명)	포리초 장애인승강기 중축 및 환경개선공사 중 석면해체공사

분 석 결 과						
시료번호 (Sample Number)	측정위치(시료위치)	시료채취 유량			섬유농도 (개/㎤)	결과평가
		유량(ℓ/min)	시간(min)	총유량(ℓ)		
AS #01	4층 5-1	9.84	106	1043.04	0.006	노출기준 미만
AS #02	4층 5-2	9.81	104	1020.24	0.007	노출기준 미만
AS #03	4층 미술실	9.88	105	1037.40	0.007	노출기준 미만
AS #04	4층 복도(1)	9.85	104	1024.40	0.006	노출기준 미만
AS #05	4층 복도(2)	9.83	107	1051.81	0.006	노출기준 미만

- 석면분석 검출한계 : 0.01개/cc 미만.
- 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임.
- 분석방법 : 위상차현미경
- 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.
- 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음

환경을 친구처럼 생각하는...
(주) **에코프렌즈**

환경을 친구처럼 생각하는...
(주) **에코프렌즈**

환경을 친구처럼 생각하는...
(주)에코프렌즈

(7) 에코프렌즈

Information	
의뢰자	(주)고려기초연구소
주 소	경기도 시흥시 신현로202번길 31 포리초등학교
현장명(공사명)	포리초 장애인승강기 중축 및 환경개선공사 중 석면해체공사

- 석면분석 검출한계 : 0.01개/cc 미만.
- 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임.
- 분석방법 : 위상차현미경
- 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.
- 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음




결과표 일련번호	Air-2017-168	측 정 일	2017년 8월 1일
분 석 사(Analyst)	박 지 흥	분 석 일	2017년 8월 1일

Information	
의뢰자	(주)고려기초연구소
주 소	경기도 시흥시 신현로202번길 31 포리초등학교
현장명(공사명)	포리초 장애인승강기 중축 및 환경개선공사 중 석면해체공사


분 석 결 과						
시료번호 (Sample Number)	측정위치(시료위치)	시료채취 유량			섬유농도 (개/cm³)	결과평가
		유량(ℓ/min)	시간(min)	총유량(ℓ)		
AS #06	2층 교장실	9.87	106	1046.22	0.005	노출기준 미만
AS #07	2층 3-1	9.84	104	1023.36	0.006	노출기준 미만
AS #08	2층 3-2	9.87	106	1046.22	0.007	노출기준 미만
AS #09	2층 3-3	9.84	104	1023.36	0.006	노출기준 미만

- 석면분석 검출한계 : 0.01개/cc 미만.
- 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임.
- 분석방법 : 위상차현미경
- 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.
- 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음






붙임 2-2. 측정 위치도(3층, 1층 평면도)-7/31




<3층>




<1층>


붙임 2-3. 측정 위치도(2층 평면도)-8/1



※ 측정 사진(7/30~31, 8/1)



측정 사진-1



측정 사진-2